


Werkzeugliste

Rechteck mit spitzen Ecken



Anzahl Werkzeuge: 94

Datum: 07.09.2022

Nr.:	Breite (mm)	Höhe (mm)	Radius (mm)	Schnittspiel (mm)	Lager
1	3,9	2	0	0,15	G
2	4,5	2	0	0,15	S
3	5	3,2	0	0,15+0,25	S
4	5,5	3,3	0	0,15	G
5	6	3	0	0,15+0,22	S
6	6	6	0	0,15+0,30+0,60	G
7	7	2	0	0,15+0,22	S/G
8	7,5	3	0	0,15	G
9	8	3	0	0,15+0,22	S
10	8	8	0	0,20	G
11	8,5	7,5	0	0,15	G
12	10	10	0	0,15+0,22	S/G
13	11	9	0	0,40	G
14	12,6	6,6	0	0,40	G
15	14	14	0	0,40	G
16	15,3	15	0	0,20	G
17	16,6	13,5	0	0,25	G
18	17	6	0	0,30	G
19	17	17	0	0,15	G
20	17,8	15,7	0	0,15	G
21	18	13	0	0,15	G
22	18	18	0	0,15	S/G
23	20,2	20,2	0	0,075+0,15	S/G
24	22	22	0	0,25	G
25	24	24	0	0,15+0,25	G
26	25	10	0	0,15+0,22	S/G
27	26	9	0	0,15	G
28	26	13	0	0,08	G
29	26	18	0	0,20	G
30	26	26	0	0,15	G
31	27	18	0	0,15	G
32	27	27	0	0,15	G
33	28	12	0	0,20	G
34	28	28	0	0,15	G
35	30	15	0	0,15	G
36	30	22	0	0,20+0,30	G
37	30	30	0	0,10+0,15	S
38	30,5	27	0	0,20	G
39	30,8	3,8	0	0,20	G
40	30,85	22,22	0	0,30	G
41	31,1	10,8	0	0,25	G
42	32	25	0	0,20	G

Nr.:	Breite (mm)	Höhe (mm)	Radius (mm)	Schnittspiel (mm)	Lager
43	33	10	0	0,20	G
44	34,2	12,6	0	0,15	G
45	35	17	0	0,15	G
46	35	30	0	0,15+0,22	S/G
47	36	18	0	0,20	G
48	37	13	0	0,15	G
49	37	18	0	0,20	G
50	37	26	0	0,20	G
51	38	38	0	0,30+0,70	G
52	42	22	0	0,20	G
53	45	15	0	0,15	G
54	45	30	0	0,25	G
55	45	42	0	0,25	G
56	46	22	0	0,25	G
57	47	6	0	0,15	G
58	50	7	0	0,15	G
59	50	15	0	0,10	G
60	50	20	0	0,15	G
61	52	13	0	0,15	G
62	52	18	0	0,15	G
63	52	26	0	0,15	G
64	55	10	0	0,15	G
65	55	15	0	0,15	G
66	57	10	0	0,20	G
67	60	18	0	0,22	S
68	60	19	0	0,25	G
69	60	20	0	0,22	S
70	60	36	0	0,15	G
71	60	40	0	0,15	G
72	61	14	0	0,20	G
73	62	12	0	0,20	G
74	62	50	0	0,10	G
75	63	21,8	0	0,15	G
76	64,3	29,8	0	0,075+0,15	S/G
77	65	15	0	0,20	S/G
78	65	18,15	0	0,075+0,15	S/G
79	65	22	0	0,15	G
80	65,5	18,9	0	0,15	G
81	65,5	31,95	0	0,15	G
82	66	18,9	0	0,15	S/G
83	66	30	0	0,15	G
84	66	31,95	0	0,15	G
85	72	12	0	0,25	G
86	74	18,9	0	0,08	S/G
87	74	31,95	0	0,15	G
88	74	33,9	0	0,08	S/G
89	74	37	0	0,15	G
90	74,3	20	0	0,08	S/G
91	80	30	0	0,35	S

